

<b>Proyecto:</b>	MEJORAMIENTO INTEGRAL Y DOTACIÓN (MOBILIARIO-TIC) DE LAS AULAS DE INFORMÁTICA Y FORMACIÓN DE DOCENTES EN HERRAMIENTAS TIC PARA LA INNOVACIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE TOLUVIEJO, SUCRE		
------------------	--	--	--


<b>Fecha:</b>	12/04/2023	<b>Hora:</b>	
---------------	------------	--------------	--

### 1. Datos de identificación

<b>Nombre de la Institución:</b>	IE CAÑITO	<b>Dirección:</b>	N/A
----------------------------------	-----------	-------------------	-----

### 2. Datos de localización

<b>Departamento:</b>	Sucre	<b>Municipio:</b>	Toluviejo
<b>Corregimiento:</b>	Cañito	<b>Vereda:</b>	N/A



### 3. Descripción actual

<b>Frente (m)</b>	6,9	<b>Profundidad (m)</b>	6,9
<b>Alto (m)</b>	2,61	<b>Alto Calle (m)</b>	4
<b>Sistema</b>	Sistema mixto con mampostería		
<b>Cubierta</b>	Asbesto cemento + cerchas	<b>Muros</b>	Mampostería en bloque
<b>Piso</b>	Revestimiento cerámico	<b>Puertas</b>	Forja metálica
<b>Ventanas</b>	aluminio	<b>Fachada</b>	Revoque liso pintado

### Registro fotográfico



Acabado de fachada		Acabado de zócalo		Acabado muros internos	
SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Material		Material		Material	
<input type="checkbox"/> Revoque liso en muro de tapia		<input type="checkbox"/> Revoque liso en muro de tapia		<input type="checkbox"/> Revoque liso en muro de tapia	
<input type="checkbox"/> Revoque rustico en muro de tapia		<input type="checkbox"/> Revoque rustico en muro de tapia		<input type="checkbox"/> Revoques rústico en muro de tapia	
<input checked="" type="checkbox"/> Revoque liso en mamposteria		<input type="checkbox"/> Revoque liso en mamposteria		<input type="checkbox"/> Revoque liso en mamposteria	
<input type="checkbox"/> Revoque rustico en mamposteria		<input type="checkbox"/> Revoque rustico en mamposteria		<input type="checkbox"/> Revoques rústico en mamposteria	
<input type="checkbox"/> Pintura a base de aceite		<input type="checkbox"/> Pintura a base de aceite		<input type="checkbox"/> Pintura a base de aceite	
<input checked="" type="checkbox"/> Pintura a base de agua		<input type="checkbox"/> Pintura a base de agua		<input checked="" type="checkbox"/> Pintura a base de agua	
<input type="checkbox"/> Papel adhesivo		<input type="checkbox"/> Enchape piedra		<input type="checkbox"/> Papel adhesivo	
<input type="checkbox"/> Enchape piedra		<input type="checkbox"/> Enchape granito		<input type="checkbox"/> Enchape piedra	
<input type="checkbox"/> Estuco		<input type="checkbox"/> Estuco		<input type="checkbox"/> Enchape cerámica	
<input type="checkbox"/> Otro		<input checked="" type="checkbox"/> Enchape cerámica		<input checked="" type="checkbox"/> Estuco	
¿Cuál?		<input type="checkbox"/> Moldura en aluminio		<input type="checkbox"/> Otro	
		<input type="checkbox"/> Moldura madera		¿Cuál?	
		<input type="checkbox"/> Otro			
		¿Cuál?			

Observaciones

Observaciones

Observaciones

Estado de fachada	Estado de zócalo	Estado muros internos
Observaciones	Observaciones	Observaciones
<input checked="" type="checkbox"/> Suciedad	<input checked="" type="checkbox"/> Suciedad	<input checked="" type="checkbox"/> Suciedad
<input type="checkbox"/> Presencia de microorganismos	<input type="checkbox"/> Presencia de microorganismos	<input type="checkbox"/> Presencia de microorganismos
<input checked="" type="checkbox"/> Grietas y fisuras	<input type="checkbox"/> Grietas y fisuras	<input checked="" type="checkbox"/> Grietas y fisuras
<input checked="" type="checkbox"/> Humedades por filtración y capilaridad	<input type="checkbox"/> Humedades por filtración y capilaridad	<input checked="" type="checkbox"/> Humedades por filtración y capilaridad
<input type="checkbox"/> Desgaste por envejecimiento de la pintura	<input type="checkbox"/> Desgaste por envejecimiento de la pintura	<input type="checkbox"/> Desgaste por envejecimiento de la pintura
<input checked="" type="checkbox"/> Perdida de revestimiento	<input type="checkbox"/> Perdida de revestimiento	<input type="checkbox"/> Perdida de revestimiento
<input checked="" type="checkbox"/> Degradación de materiales	<input type="checkbox"/> Degradación de materiales	<input type="checkbox"/> Degradación de materiales
<input type="checkbox"/> Otro	<input type="checkbox"/> Otro	<input type="checkbox"/> Otro
¿Cuál?	¿Cuál?	¿Cuál?

**Observaciones**

Se evidencia necesidad de reparaciones parciales en repello y tratamiento de fisuras.

**Observaciones**


Falta una pieza del zocalo.

**Observaciones**

Se requieren reparaciones puntuales a nivel de estucos y pintura general.



## Registro fotográfico



Acabado puertas		Acabado ventanas 1		Acabado ventanas 2	
SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Nro. de puertas 1		Nro. de ventanas 1 3		Nro. Ventanas 2 1	
Ancho (m) 95		Ancho (m) 2		Ancho (m) 1,32	
Altura (m) 2,08		Altura (m) 1		Altura (m) 1	
<b>Material</b>		<b>Material</b>		<b>Material</b>	
<input type="checkbox"/> Madera		<input type="checkbox"/> Madera		<input type="checkbox"/> Madera	
<input checked="" type="checkbox"/> Forja metalica		<input type="checkbox"/> Forja metalica		<input type="checkbox"/> Forja metalica	
<input type="checkbox"/> Vidrio		<input checked="" type="checkbox"/> Vidrio		<input checked="" type="checkbox"/> Vidrio	
<input type="checkbox"/> Aluminio		<input checked="" type="checkbox"/> Aluminio		<input checked="" type="checkbox"/> Aluminio	
<input checked="" type="checkbox"/> Pintura a base de aceite		<input type="checkbox"/> Pintura a base de aceite		<input type="checkbox"/> Pintura a base de aceite	
<input type="checkbox"/> Pintura a base de agua		<input type="checkbox"/> Pintura a base de agua		<input type="checkbox"/> Pintura a base de agua	
<input type="checkbox"/> Barniz		<input type="checkbox"/> Barniz		<input type="checkbox"/> Barniz	
<input type="checkbox"/> Otro		<input type="checkbox"/> Otro		<input type="checkbox"/> Otro	
¿Cuál?		¿Cuál?		¿Cuál?	

Observaciones	Observaciones	Observaciones
---------------	---------------	---------------

Estado de puertas	Estado de ventanas 1	Estado de ventanas 2
Observaciones	Observaciones	Observaciones
<input checked="" type="checkbox"/> Suciedad	<input checked="" type="checkbox"/> Suciedad	<input checked="" type="checkbox"/> Suciedad
<input type="checkbox"/> Presencia de microorganismos	<input type="checkbox"/> Presencia de microorganismos	<input type="checkbox"/> Presencia de microorganismos
<input type="checkbox"/> Grietas y fisuras	<input type="checkbox"/> Grietas y fisuras	<input type="checkbox"/> Grietas y fisuras
<input type="checkbox"/> Humedades	<input type="checkbox"/> Humedades	<input type="checkbox"/> Humedades
<input checked="" type="checkbox"/> Desgaste por envejecimiento y humedades	<input type="checkbox"/> Desgaste por envejecimiento y humedades	<input type="checkbox"/> Desgaste por envejecimiento y humedades
<input type="checkbox"/> Perdida de revestimiento	<input type="checkbox"/> Perdida de revestimiento	<input type="checkbox"/> Perdida de revestimiento
<input type="checkbox"/> Degradación de materiales	<input type="checkbox"/> Degradación de materiales	<input type="checkbox"/> Degradación de materiales
<input type="checkbox"/> Ausencia de elementos (visagras, chapa)	<input type="checkbox"/> Ausencia de elementos (visagras, chapa)	<input type="checkbox"/> Ausencia de elementos (visagras, chapa)
<input type="checkbox"/> Otro	<input checked="" type="checkbox"/> Otro	<input type="checkbox"/> Otro
¿Cuál?	¿Cuál? Vidrio roto	¿Cuál?

<b>Observaciones</b> La chapa requiere mantenimiento. Cuenta con reja de seguridad. Requiere mantenimiento general, incluidas chapas y visagras. Reja de seguridad en varilla cuadrada de 3/8".	<b>Observaciones</b> Las ventanas requieren mantenimiento general, limpieza, lubricación, cambio de empaque. Se recomienda retirar película polarizada en mal estado. Cuentan con reja de seguridad en varilla cuadrada de 3/8" que requieren mantenimiento general, renovación de pintura.	<b>Observaciones</b> Las ventanas requieren mantenimiento general, limpieza, lubricación, cambio de empaque. Se recomienda retirar película polarizada en mal estado. Reemplazar con lámina de seguridad. Cuentan con reja de seguridad en varilla cuadrada de 3/8" que requieren mantenimiento general, renovación de pintura.
--	--	--



Registro fotográfico



Cubierta		Cielo raso		Instalaciones eléctricas	
SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Material		Material		Material	
<input type="checkbox"/> Estructura en madera		<input type="checkbox"/> Madera		<input type="checkbox"/> Plafon + foco	
<input checked="" type="checkbox"/> Estructura metálica		<input checked="" type="checkbox"/> Superboard		<input type="checkbox"/> lámpara halógena	
<input type="checkbox"/> Teja de barro		<input type="checkbox"/> Panel de yeso		<input type="checkbox"/> Iluminación de emergencia	
<input checked="" type="checkbox"/> Teja eternit (asbestocemento)		<input type="checkbox"/> Estructura metálica y panel de poliestireno		<input type="checkbox"/> Iluminación exterior	
<input type="checkbox"/> Canoa plastica		<input type="checkbox"/> Estructura metálica y panel de		<input type="checkbox"/> Tomacorrientes	
<input type="checkbox"/> Canoa metálica galvanizada		<input type="checkbox"/> Otro		<input checked="" type="checkbox"/> Interruptores	
<input type="checkbox"/> Bajante		¿Cuál?		<input checked="" type="checkbox"/> Otro	
<input type="checkbox"/> Otro				¿Cuál?	
¿Cuál?				Se evidencian luminarias en Panel LED de 18 wts, 4 unidades.	
<b>Observaciones</b> Se cuenta con reja de seguridad.		<b>Observaciones</b>		<b>Observaciones</b>	
Estado cubierta		Estado cielo raso		Estado instalaciones	
Observaciones		Observaciones		Observaciones	
<input checked="" type="checkbox"/> Suciedad		<input checked="" type="checkbox"/> Suciedad		<input type="checkbox"/> Presencia de cortos eléctricos	
<input checked="" type="checkbox"/> Presencia de microorganismos		<input type="checkbox"/> Presencia de microorganismos		<input type="checkbox"/> Luminarias fundidas	
<input type="checkbox"/> Grietas y fisuras		<input type="checkbox"/> Grietas y fisuras		<input type="checkbox"/> carcacas o plafón roto	
<input type="checkbox"/> Humedades por filtración		<input type="checkbox"/> Humedades por filtración		<input checked="" type="checkbox"/> cableado y empalmes expuestos	
<input checked="" type="checkbox"/> Desgaste por envejecimiento de la pintura		<input checked="" type="checkbox"/> Desgaste por envejecimiento de la pintura		<input type="checkbox"/> No operativo	
<input type="checkbox"/> Falta de elementos o piezas		<input type="checkbox"/> Falta de elementos o piezas		<input type="checkbox"/> Interruptor malo	
<input type="checkbox"/> Degradación de materiales		<input type="checkbox"/> Degradación de materiales		<input type="checkbox"/> Tomacorrientes malo	
<input type="checkbox"/> Otro		<input type="checkbox"/> Otro		<input type="checkbox"/> Otro	
¿Cuál?		¿Cuál?		¿Cuál?	
<b>Observaciones</b> Se cuenta con reja de seguridad.		<b>Observaciones</b> Se evidencian deformaciones por asentamiento, el cielo falso está en piezas de 0,6 m x 1,20 m, en estructura de aluminio.		<b>Observaciones</b> Se evidencian redes electricas sobrepuestas en canaletas plasticas, se evidencian puntos de toma de regulación y tomacorrientes. No se puede verificar funcionalidad. Adicionalmente, hay red de conectividad en tubería MT. No hay red de 220 v en la Institución Educativa. Solicitar el contratista revisión de la conectividad desde el contador y el transformador.	
<b>Observaciones generales</b>					

## Registro fotográfico







Pisos		Andenes		Otros	
SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
<b>Material</b>		<b>Material</b>		<b>Estructura</b>	
<input type="checkbox"/> En concreto		<input type="checkbox"/> Sin andén		<b>Instalación</b>	
<input type="checkbox"/> En concreto + gres		<input type="checkbox"/> En concreto		<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> En concreto + cerámica		<input type="checkbox"/> En concreto + gres		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Tierra		<input checked="" type="checkbox"/> En concreto + cerámica		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Madera		<input type="checkbox"/> Otro		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Zócalo madera		¿Cuál?		<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> Zócalo cerámica				<input type="checkbox"/> Otro	
<input type="checkbox"/> Otro				¿Cuál?	
¿Cuál?					
<b>Estado pisos</b>		<b>Estado andenes</b>		<b>Estado 0tros</b>	
<b>Observaciones</b>		<b>Observaciones</b>		<b>Observaciones</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Suciedad		<input checked="" type="checkbox"/> Suciedad		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Presencia de microorganismos		<input type="checkbox"/> Presencia de microorganismos		<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> Grietas y fisuras		<input type="checkbox"/> Grietas y fisuras		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Humedades por filtración y capilaridad		<input type="checkbox"/> Humedades por filtración y capilaridad		<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> Desgaste		<input type="checkbox"/> Desgaste		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Perdida de revestimiento		<input type="checkbox"/> Perdida de revestimiento		<input type="checkbox"/> Otro	
<input type="checkbox"/> Degradación de materiales		<input type="checkbox"/> Degradación de materiales		¿Cuál?	
<input type="checkbox"/> Otro		<input type="checkbox"/> Otro			
¿Cuál?		¿Cuál?			
<b>Observaciones</b> Se evidencian fichas parciales rotas, se recomienda mantenimiento general.		<b>Observaciones</b> En la parte trasera sólo en concreto, no posee andén en los laterales. En la fachada andén en concreto y cerámica, le hace falta una pieza de guardaescoba.			
<b>Observaciones generales</b>					

Registro fotográfico





