

Proyecto:	MEJORAMIENTO INTEGRAL Y DOTACIÓN (MOBILIARIO-TIC) DE LAS AULAS DE INFORMÁTICA Y FORMACIÓN DE DOCENTES EN HERRAMIENTAS TIC PARA LA INNOVACIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE TOLUVIEJO, SUCRE		
------------------	--	--	--



Fecha:	12/04/2023	Hora:	
---------------	------------	--------------	--

1. Datos de identificación

Nombre de la Institución:	IE MACAJAN	Dirección:	N/A
----------------------------------	------------	-------------------	-----

2. Datos de localización

Departamento:	Sucre	Municipio:	Toluviejo
Corregimiento:	Macajan	Vereda:	N/A



3. Descripción actual

Frente (m)	5,96	Profundidad (m)	7,3
Alto (m)	2,95	Alto Calle (m)	4,2
Sistema	Sistema mixto mampostería en bloque		
Cubierta	asbesto cemento	Muros	Muros en bloque revestido
Piso	Revestimiento cerámico	Puertas	Forja metálica
Ventanas	Aluminio	Fachada	Pintura a base de agua

Registro fotográfico



Acabado de fachada		Acabado de zócalo		Acabado muros internos	
SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Material		Material		Material	
<input type="checkbox"/> Revoque liso en muro de tapia		<input type="checkbox"/> Revoque liso en muro de tapia		<input type="checkbox"/> Revoque liso en muro de tapia	
<input type="checkbox"/> Revoque rustico en muro de tapia		<input type="checkbox"/> Revoque rustico en muro de tapia		<input type="checkbox"/> Revoques rústico en muro de tapia	
<input checked="" type="checkbox"/> Revoque liso en mamposteria		<input type="checkbox"/> Revoque liso en mamposteria		<input checked="" type="checkbox"/> Revoque liso en mampostería	
<input type="checkbox"/> Revoque rustico en mamposteria		<input type="checkbox"/> Revoque rustico en mampostería		<input type="checkbox"/> Revoques rústico en mampostería	
<input type="checkbox"/> Pintura a base de aceite		<input type="checkbox"/> Pintura a base de aceite		<input type="checkbox"/> Pintura a base de aceite	
<input checked="" type="checkbox"/> Pintura a base de agua		<input type="checkbox"/> Pintura a base de agua		<input checked="" type="checkbox"/> Pintura a base de agua	
<input type="checkbox"/> Papel adhesivo		<input type="checkbox"/> Enchape piedra		<input type="checkbox"/> Papel adhesivo	
<input type="checkbox"/> Enchape piedra		<input type="checkbox"/> Enchape granito		<input type="checkbox"/> Enchape piedra	
<input type="checkbox"/> Estuco		<input type="checkbox"/> Estuco		<input type="checkbox"/> Enchape cerámica	
<input type="checkbox"/> Otro		<input checked="" type="checkbox"/> Enchape cerámica		<input type="checkbox"/> Estuco	
¿Cuál?		<input type="checkbox"/> Moldura en aluminio		<input type="checkbox"/> Otro	
		<input type="checkbox"/> Moldura madera		¿Cuál?	
		<input type="checkbox"/> Otro			
		¿Cuál?			

Observaciones

Observaciones

Observaciones

Estado de fachada	Estado de zócalo	Estado muros internos
Observaciones	Observaciones	Observaciones
<input checked="" type="checkbox"/> Suciedad	<input checked="" type="checkbox"/> Suciedad	<input checked="" type="checkbox"/> Suciedad
<input type="checkbox"/> Presencia de microorganismos	<input type="checkbox"/> Presencia de microorganismos	<input type="checkbox"/> Presencia de microorganismos
<input type="checkbox"/> Grietas y fisuras	<input type="checkbox"/> Grietas y fisuras	<input type="checkbox"/> Grietas y fisuras
<input type="checkbox"/> Humedades por filtración y capilaridad	<input type="checkbox"/> Humedades por filtración y capilaridad	<input type="checkbox"/> Humedades por filtración y capilaridad
<input type="checkbox"/> Desgaste por envejecimiento de la pintura	<input type="checkbox"/> Desgaste por envejecimiento de la pintura	<input type="checkbox"/> Desgaste por envejecimiento de la pintura
<input type="checkbox"/> Perdida de revestimiento	<input type="checkbox"/> Perdida de revestimiento	<input type="checkbox"/> Perdida de revestimiento
<input type="checkbox"/> Degradación de materiales	<input type="checkbox"/> Degradación de materiales	<input type="checkbox"/> Degradación de materiales
<input type="checkbox"/> Otro	<input type="checkbox"/> Otro	<input type="checkbox"/> Otro
¿Cuál?	¿Cuál?	¿Cuál?

Observaciones





Pintura en buen estado, afectaciones por rayones y grafitis. No se notan humedades, ni grietas.

Observaciones

Observaciones

Afectaciones por rayones y suciedad. Requiere nueva pintura.

Registro fotográfico





Acabado puertas		Acabado ventanas 1		Acabado ventanas 2	
SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Nro. de puertas	1	Nro. de ventanas 1	1	Nro. Ventanas 2	2
Ancho (m)	1	Ancho (m)	2	Ancho (m)	2
Altura (m)	2,12	Altura (m)	1,2	Altura (m)	1,2
Material		Material		Material	
<input type="checkbox"/> Madera		<input type="checkbox"/> Madera		<input type="checkbox"/> Madera	
<input checked="" type="checkbox"/> Forja metalica		<input type="checkbox"/> Forja metalica		<input type="checkbox"/> Forja metalica	
<input type="checkbox"/> Vidrio		<input checked="" type="checkbox"/> Vidrio		<input checked="" type="checkbox"/> Vidrio	
<input type="checkbox"/> Aluminio		<input checked="" type="checkbox"/> Aluminio		<input checked="" type="checkbox"/> Aluminio	
<input checked="" type="checkbox"/> Pintura a base de aceite		<input type="checkbox"/> Pintura a base de aceite		<input type="checkbox"/> Pintura a base de aceite	
<input type="checkbox"/> Pintura a base de agua		<input type="checkbox"/> Pintura a base de agua		<input type="checkbox"/> Pintura a base de agua	
<input type="checkbox"/> Barniz		<input type="checkbox"/> Barniz		<input type="checkbox"/> Barniz	
<input type="checkbox"/> Otro		<input type="checkbox"/> Otro		<input type="checkbox"/> Otro	
¿Cuál?		¿Cuál?		¿Cuál?	

Observaciones La puerta no cuenta con reja de seguridad. Requiere mantenimiento general, limpieza, pintura. Es operativa.	Observaciones El vidrio se encuentra roto. Mantenimiento general de las ventanas, limpieza, lubricación y cambio de empaques. Cuentan con rejas de seguridad, requieren mantenimiento y pintura.	Observaciones Mantenimiento general de las ventanas, limpieza, lubricación y cambio de empaques. Cuentan con rejas de seguridad, requieren mantenimiento y pintura.
---	--	---

Estado de puertas	Estado de ventanas 1	Estado de ventanas 2
Observaciones	Observaciones	Observaciones
<input checked="" type="checkbox"/> Suciedad	<input checked="" type="checkbox"/> Suciedad	<input checked="" type="checkbox"/> Suciedad
<input type="checkbox"/> Presencia de microorganismos	<input type="checkbox"/> Presencia de microorganismos	<input type="checkbox"/> Presencia de microorganismos
<input type="checkbox"/> Grietas y fisuras	<input type="checkbox"/> Grietas y fisuras	<input type="checkbox"/> Grietas y fisuras
<input type="checkbox"/> Humedades	<input type="checkbox"/> Humedades	<input type="checkbox"/> Humedades
<input type="checkbox"/> Desgaste por envejecimiento y humedades	<input type="checkbox"/> Desgaste por envejecimiento y humedades	<input type="checkbox"/> Desgaste por envejecimiento y humedades
<input type="checkbox"/> Perdida de revestimiento	<input type="checkbox"/> Perdida de revestimiento	<input type="checkbox"/> Perdida de revestimiento
<input type="checkbox"/> Degradación de materiales	<input type="checkbox"/> Degradación de materiales	<input type="checkbox"/> Degradación de materiales
<input type="checkbox"/> Ausencia de elementos (visagras, chapa)	<input type="checkbox"/> Ausencia de elementos (visagras, chapa)	<input type="checkbox"/> Ausencia de elementos (visagras, chapa)
<input type="checkbox"/> Otro	<input type="checkbox"/> Otro	<input type="checkbox"/> Otro
¿Cuál?	¿Cuál?	¿Cuál?
Observaciones	Observaciones	Observaciones

Registro fotográfico



Cubierta		Cielo raso		Instalaciones eléctricas	
SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Material		Material		Material	
<input type="checkbox"/> Estructura en madera		<input type="checkbox"/> Madera		<input checked="" type="checkbox"/> Plafon + foco (exterior)	
<input checked="" type="checkbox"/> Estructura metálica		<input checked="" type="checkbox"/> Superboard		<input checked="" type="checkbox"/> lámpara halógena	
<input type="checkbox"/> Teja de barro		<input type="checkbox"/> Panel de yeso		<input type="checkbox"/> Iluminación de emergencia	
<input checked="" type="checkbox"/> Teja eternit (asbestocemento)		<input checked="" type="checkbox"/> Estructura metálica y panel de poliestireno		<input checked="" type="checkbox"/> Iluminación exterior	
<input type="checkbox"/> Canoa plastica		<input type="checkbox"/> Estructura metálica y panel de		<input checked="" type="checkbox"/> Tomacorrientes	
<input type="checkbox"/> Canoa metálica galvanizada		<input type="checkbox"/> Otro		<input checked="" type="checkbox"/> Interruptores	
<input type="checkbox"/> Bajante		¿Cuál?		<input checked="" type="checkbox"/> Otro	
<input type="checkbox"/> Otro				¿Cuál? 4 ventiladores de techo.	
¿Cuál?					
Observaciones		Observaciones		Observaciones	
Estado cubierta		Estado cielo raso		Estado Instalaciones	
Observaciones		Observaciones		Observaciones	
<input checked="" type="checkbox"/> Suciedad		<input checked="" type="checkbox"/> Suciedad		<input type="checkbox"/> Presencia de cortos eléctricos	
<input type="checkbox"/> Presencia de microorganismos		<input type="checkbox"/> Presencia de microorganismos		<input checked="" type="checkbox"/> Luminarias fundidas	
<input type="checkbox"/> Grietas y fisuras		<input type="checkbox"/> Grietas y fisuras		<input type="checkbox"/> carcacas o plafón roto	
<input type="checkbox"/> Humedades por filtración		<input type="checkbox"/> Humedades por filtración		<input checked="" type="checkbox"/> cableado y empalmes expuestos	
<input checked="" type="checkbox"/> Desgaste por envejecimiento de la pintura		<input type="checkbox"/> Desgaste por envejecimiento de la pintura		<input type="checkbox"/> No operativo	
<input type="checkbox"/> Falta de elementos o piezas		<input type="checkbox"/> Falta de elementos o piezas		<input type="checkbox"/> Interruptor malo	
<input type="checkbox"/> Degradación de materiales		<input type="checkbox"/> Degradación de materiales		<input type="checkbox"/> Tomacorrientes malo	
<input type="checkbox"/> Otro		<input type="checkbox"/> Otro		<input checked="" type="checkbox"/> Otro	
¿Cuál?		¿Cuál?		¿Cuál? Tomacorrientes expuestos	
Observaciones Se requiere mantenimiento de cubierta y se percibe presencia de murcielagos, por lo cual se requiere sellar aberturas generadas entre el cielo y cubierta.		Observaciones Cielo falso superboard con estructura en aluminio, en piezas de 0,6 m x 1,20 m.		Observaciones Cuenta con 4 ventiladores, uno en mal estado. Se evidencia punto 220 v sin verificar funcionalidad.	
Observaciones generales 65 m de distancia desde el punto de conectividad a internet hasta el aula de informática, hay presencia de estructuras intermedias con aproximadamente 6 m de altura que pueden interferir en la línea de señal.					

Registro fotográfico





Pisos		Andenes		Otros	
SI <u> X </u>	NO <u> </u>	SI <u> X </u>	NO <u> </u>	SI <u> </u>	NO <u> </u>
Material		Material		Estructura	
<u> </u> En concreto		<u> </u> Sin andén		Instalción	
<u> </u> En concreto + gres		<u> </u> En concreto		<u> </u>	
<u> X </u> En concreto + cerámica		<u> </u> En concreto + gres		<u> </u>	
<u> </u> Tierra		<u> X </u> En concreto + cerámica		<u> </u>	
<u> </u> Madera		<u> </u> Otro		<u> </u>	
<u> </u> Zócalo madera		¿Cuál?		<u> </u>	
<u> X </u> Zócalo cerámica				<u> </u> Otro	
<u> </u> Otro				¿Cuál?	
¿Cuál?					
Estado pisos		Estado andenes		Estado 0tros	
Observaciones		Observaciones		Observaciones	
<u> X </u> Suciedad		<u> X </u> Suciedad		<u> </u>	
<u> </u> Presencia de microorganismos		<u> </u> Presencia de microorganismos		<u> </u>	
<u> </u> Grietas y fisuras		<u> X </u> Grietas y fisuras		<u> </u>	
<u> </u> Humedades por filtración y capilaridad		<u> </u> Humedades por filtración y capilaridad		<u> </u>	
<u> </u> Desgaste		<u> </u> Desgaste		<u> </u>	
<u> </u> Perdida de revestimiento		<u> </u> Perdida de revestimiento		<u> </u> Otro	
<u> </u> Degradación de materiales		<u> </u> Degradación de materiales		¿Cuál?	
<u> </u> Otro		<u> X </u> Otro			
¿Cuál?		¿Cuál? En fachada principal hay una afectación por presencia de tubería de desague			
Observaciones generales					

Registro fotográfico



